


# Surface Pro7+

## 電源を入れる

1. コード2つをつなぎます



2. 先端をパソコン本体の右側に差し込みます




3. パソコン右側部にあるボタンが電源ボタンです  
ここを押すと起動します



# 電源を消す

## 1. 画面左下のアイコンをクリックします



## 2. 「電源」 → 「シャットダウン」の順にクリック

